

(華南銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表(截至113年3月31日止)

設置ATM共670台，均符合輪椅族使用  
其中，視障語音ATM共83台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	台南市仁德區勝利路88號(永裕塑膠)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	已於111年07月20日完成改善
2	桃園市中壢區民族路35號(本行中壢分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於111年10月04日完成改善
3	台北市中山區松江路146號(本行城東分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於111年10月19日完成改善
4	新北市永和區福和路158號(本行福和分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於111年11月16日完成改善
5	新北市新店區北新路二段108號(本行新店分行)	2	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。2台	已於113年03月19日完成改善
6	桃園市中壢區中正路175號(本行壠昌分行)	2	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。2台	已於112年03月16日完成改善
7	台北市大安區光復南路458號(本行大安分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月22日完成改善
8	台南市中西區康樂街156號(本行西台南分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月24日完成改善
9	桃園市龜山區萬壽路二段1227號(本行龜山分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月29日完成改善
10	台中市西屯區台灣大道二段689號(本行台中港路分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月29日完成改善
11	彰化縣花壇鄉中山路二段789號(全興工業)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月29日完成改善
12	台北市中正區重慶南路一段38號(本行營業部)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月30日完成改善
13	台北市中山區中山北路二段112號(本行圓山分行)	2	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。2台	已於112年03月30日完成改善
14	台北市大安區和平東路二段106號4樓(科技大樓資策會)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月30日完成改善

(華南銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表(截至113年3月31日止)

設置ATM共670台，均符合輪椅族使用  
其中，視障語音ATM共83台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
15	彰化縣秀水鄉和美鎮彰美路二段106號(三五紡織)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年03月30日完成改善
16	台北市大安區敦化南路二段2號(本行敦化分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年04月14日完成改善
17	台中市潭子區興華一路418號(金鼎證券)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年04月18日完成改善
18	新北市汐止區中正路101號(本行汐止分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年04月26日完成改善
19	高雄市苓雅區中山二路489號(本行苓雅分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年05月09日完成改善
20	台北市中正區南陽街20號(龍門補習班)	2	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。2台	已於113年02月20日完成改善
21	新北市三重區光復路一段86,88號(本行二重分行)	2	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。2台	已於112年07月12日完成改善
22	台北市松山區八德路四段654號(本行松山分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年09月06日完成改善
23	新竹縣竹北市縣政九路159號(本行竹北分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於112年09月15日完成改善
24	新北市三峽區溪東路352號(大同公司三峽)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月08日完成改善
25	台北市松山區八德路四段768巷1弄20號B1(新矽谷)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月15日完成改善
26	台北市中正區中華路二段59號(本行中華路分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月07日完成改善
27	台北市北投區石牌路一段78號(本行石牌分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月06日完成改善
28	桃園市龜山區樂善村文德路25號(中興電工)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月21日完成改善

(華南銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表(截至113年3月31日止)

設置ATM共670台，均符合輪椅族使用  
其中，視障語音ATM共83台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
29	台中市豐原區信義街95號(本行豐原分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月19日完成改善
30	南投縣草屯鎮太平路二段317號(本行草屯分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月12日完成改善
31	台南市新營區新進路二段109號(本行新營分行)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月06日完成改善
32	高雄市岡山區民族路88號1樓(岡山永昌)	1	A404.11-機型不符合伸手可及的操作範圍。1台	已於113年03月13日完成改善
33	嘉義縣民雄鄉福樂村中山路4號(嘉義酒廠)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	已於112年08月13日完成改善
34	新竹縣湖口鄉中華路15號(東元湖口)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供公司員工使用，已向公司建議改善
35	新竹縣新豐鄉上坑村坑子口184號(三陽工業新豐廠)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供公司員工使用，已向公司建議改善
36	新北市土城區中山路59號(三龍產業)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供公司員工使用，已向公司建議改善
37	台北市南港區成功路一段76號1樓(維迪公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供公司員工使用，已向公司建議改善
38	彰化縣和美鎮和港路575號(台灣百和)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供公司員工使用，已向公司建議改善
39	台南市永康區永康工業區環工路2號(南泰實業)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供公司員工使用，已向公司建議改善
40	新北市汐止區大同路三段188號(家美)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供公司員工使用，已向公司建議改善
41	台中市潭子區興華一路418號(金鼎證券)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	該ATM主要係提供證券客戶使用，已向公司建議改善
合計		46		